

COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

P.R.C.

Elaborato

F

2

1

Scala

PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE GENERALE

Scheda Beni Ambientali e Architettonici Lovadina TS – Isolati 1-2-3-4-5



Sindaco:
Marco Della Pietra

Segretario Comunale:
Mauro Giavi

Progettisti
Roberto Sartor architetto
arch. Piero Tauro (collaboratore)
geom. Antonella Panciera (collaboratore)

Ufficio di Piano
Il Responsabile del Servizio
geom. Luca Cescato
geom. Silvia Camatta (collaboratore)
arch. Vania Trinca (collaboratore)
arch. Lisa Zanetti (collaboratore)
dott.ssa Pierclaudia Marini (urbanistica)
dott. Luca Santalucia (SIT-patrimonio)

DATA maggio 2021

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 1 (ex 1 – 2 – 3 – 20 – 21) ...

Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità.....
 pesante entità (ampliamenti)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	5
Corpo C	6
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto risalente agli inizi del XX secolo ed oggetto di successivi ampliamenti. La parte più antica si sviluppa su tre piani fuori terra, tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio e distribuzione omogenea delle aperture (Corpo A). Verso ovest è stato successivamente realizzato un ampliamento a due piani fuori terra con copertura a padiglione (Corpo B), non del tutto coerente dal punto di vista architettonico con la parte più antica. Altri ampliamenti hanno riguardato alcuni annessi ad un piano fuori terra, sui lati nord ed est (Corpo C).

Si consentono interventi conservativi per il corpo A ammettendo interventi restitutivi a livello prospettico.

Per il corpo B sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento previsto dal grado di protezione, finalizzati ad un miglioramento formale.

Per i corpi C è ammessa la demolizione con ricostruzione; qualora quest'ultima venisse ad interessare tutti i volumi edilizi, con un intervento unitario finalizzato ad una migliore integrazione architettonica, sono consentiti gli ampliamenti previsti dal grado di protezione.

Foto



Foto da via SP 57 (Corpi A e C)



Foto da via SP 57 (Corpi A, B, C)

Foto



Foto da via SP 57



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini (Corpo A)

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	1 (ex A16)
settore n°
edificio n°	2 (ex 5 – 22 – 23)



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (doppia finestra)

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del XX secolo. Presenta le caratteristiche delle villette della periferia urbana.

Si sviluppa su un piano fuori terra, tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio.

Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento previsto dal grado di protezione.

Foto



Foto da via Lovarini



Foto da via Lovarini


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	1 (ex A16)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	3 (ex 4).....	<input type="checkbox"/>

**Indirizzo**

via/piazza	Via Lovarini	<input type="checkbox"/>
civico	<input type="checkbox"/>
località	Lovadina	<input type="checkbox"/>

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del XX secolo. Presenta le caratteristiche tipiche delle villette della periferia urbana. Si sviluppa su un piano fuori terra con seminterrato e tetto a falde.

Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da giardino



Foto da giardino


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	1 (ex A16)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	4 (ex 6).....	<input type="checkbox"/>

**Indirizzo**

via/piazza	Via Lovarini	<input type="checkbox"/>
civico	<input type="checkbox"/>
località	Lovadina	<input type="checkbox"/>

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (doppie finestre)

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del XX secolo. Presenta le caratteristiche degli edifici plurifamiliari della periferia urbana, con aspetti formali che denotano una certa rigorosità progettuale. Si sviluppa su tre piani fuori terra con tetto a falde. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia consentendo l'ampliamento del grado di protezione.

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto interna da via Lovarini


- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 5 (ex 7a - 7b - 7c - 7d - 24)

**Indirizzo**

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità
pesante entità (ampliamento)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria
Residenza <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>

Attuale

	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	5
Corpo C	6
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto originario individuabile nel catasto austriaco (Corpo A) oggetto di successivi ampliamenti (corpo B) nel secondo dopoguerra. L'attuale insieme edilizio in alcune parti non risulta apprezzabile dal punto di vista architettonico data la caoticità formale delle componenti edilizie. In questo contesto il corpo più antico è venuto a perdere gran parte dei connotati originari, anche per la presenza di superfetazioni edilizie. E' consentita la sopraelevazione del corpo a nord più antico, in proseguimento della falda di copertura del corpo B a sud, al fine di uniformare le sagome edilizie. L'ampliamento è subordinato a Unità Minima di Intervento e dovrà portare ad una ricomposizione formale dei prospetti. Vanno eliminate le superfetazioni edilizie. A servizio della residenza è rilevabile un edificio utilizzato come autorimessa per il quale sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini (Corpo B)




Foto da corte interna (Corpo B)



Foto da via Lovarini (Corpo A)

Foto



Foto da via Lovarini (Corpo C)


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	1 (ex A16)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	6 (ex 9).....	<input type="checkbox"/>

**Indirizzo**

via/piazza	Via Lovarini	<input type="checkbox"/>
civico	<input type="checkbox"/>
località	Lovadina	<input type="checkbox"/>

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (ampliamento) ...

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
 all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco e oggetto di successivi ampliamenti nel corso del XX secolo (Corpo A). Presenta due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio; l'edificio è suddiviso in due unità abitative. Il fabbricato ha perduto gran parte delle caratteristiche originarie. I prospetti presentano una distribuzione disomogenea della forometria. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad una maggiore coerenza formale rispetto ai caratteri architettonici del centro storico, consentendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

E' presente un volume ad un piano (Corpo B) con funzioni di annesso alla residenza, realizzato contestualmente al volume della proprietà confinante. Per il corpo B, dato il suo scarso valore architettonico, si consentono interventi di demolizione con ricostruzione.....

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lavarini (Corpo A)



Foto da via Lavarini (Corpo A)

Foto



Foto interna da via Lovarini (Corpo A)



Foto interna da via Lovarini (Corpo B)


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	1 (ex A16)
settore n°
edificio n°	7 (ex 8a)

**Indirizzo**

via/piazza	Via Lovarini
civico
località	Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Residenza | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Attuale

10. Grado di protezione

- | | |
|-----------------|----------------|
| Intero edificio | 5 |
| Corpo A | |
| Corpo B | |
| Corpo C | |
| Corpo D | |
| Corpo E | |
| Altro | |

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco e oggetto di successivi ampliamenti nel corso del XX secolo. Presenta due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha perduto le caratteristiche originarie; il prospetto fronte strada presenta una disomogenea distribuzione della forometria. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad una ricomposizione formale maggiormente coerente rispetto ai caratteri architettonici del centro storico.

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto interna da via Lovarini


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	1 (ex A16)
settore n°
edificio n°	8 (ex 8b).....

**Indirizzo**

via/piazza	Via Lovarini
civico
località	Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco e oggetto di successivi ampliamenti nel corso del XX secolo. Presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha in parte perduto le caratteristiche originarie. I prospetti fronte strada presentano una distribuzione abbastanza omogenea della forometria; si rileva un marcapiano tinteggiato.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad una maggiore coerenza della parte retrostante, consentendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, con i caratteri architettonici tipici del centro storico.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lavarini




Foto interna da via Lavarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 9 (ex 11.1)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco, parte di un complesso edilizio a corte. L'unità edilizia, coincidente con la testata nord fronte strada, presenta due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha mantenuto gran parte delle caratteristiche originarie. I prospetti presentano una distribuzione omogenea della forometria; si evidenzia il camino esterno.

Sono ammessi interventi conservativi con tutela di sagoma e prospetti, fatti salvi interventi restitutivi.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 10 (ex 11.2)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco, parte di un complesso edilizio a corte. L'unità edilizia posta sul lato nord della corte, presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha mantenuto gran parte delle caratteristiche originarie. I prospetti presentano una distribuzione omogenea della forometria. Sono ammessi interventi conservativi con tutela di sagoma e prospetti, fatti salvi interventi restitutivi.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto interna da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 11 (ex 11.3)

**Indirizzo**

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco, parte di un complesso edilizio a corte. L'unità edilizia posta sul lato nord della corte, presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha mantenuto gran parte delle caratteristiche originarie. I prospetti presentano una distribuzione omogenea della forometria. Sono ammessi interventi conservativi con tutela di sagoma e prospetti, fatti salvi interventi restitutivi.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Lovarini


- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 12 (ex 11.4a – 11.4b – 10 – 28)

**Indirizzo**

- | | |
|------------|--------------------|
| via/piazza | Via Lovarini |
| civico | |
| località | Lovadina |

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco, parte di un complesso edilizio a corte (Corpo A). Le unità edilizie poste sul lato nord della corte, presentano due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha mantenuto gran parte delle caratteristiche originarie. I prospetti presentano una distribuzione omogenea della forometria; si rileva un passaggio porticato. Sono ammessi interventi conservativi con tutela di sagoma e prospetti, fatti salvi interventi restitutivi.

Si rilevano sul retro volumi ad un piano (Corpo B) con funzioni di annessi residenziali, realizzato tra le proprietà confinanti. Per il corpo B, dato il suo scarso valore architettonico, si consentono interventi di demolizione con ricostruzione

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Lovarini (Corpo A)




Foto interna da via Lovarini (Corpo B)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 13 (ex 12 – 14)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	7
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco, parte di un complesso edilizio a corte (Corpo A). Le unità edilizie poste sul lato ovest della corte, presentano due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha mantenuto gran parte delle caratteristiche originarie. I prospetti presentano una distribuzione omogenea della forometria; si rileva un marcapiano tinteggiato sull'intonaco. Sono ammessi interventi conservativi con tutela di sagoma e prospetti, fatti salvi interventi restitutivi.

Si rileva sul retro un volume ad un piano (Corpo B) con funzioni di annesso residenziale da demolire.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da via Lovarini (Corpo A)



Foto interna da via Lovarini (Corpo B)


- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 14 (ex 12a – 29)

**Indirizzo**

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (prospetti)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	7
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco, parte di un complesso edilizio a corte (Corpo A). L'unità edilizia posta sull'angolo sud-ovest della corte, presenta due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio, che ha mantenuto parte delle caratteristiche originarie, presenta uno stato di degrado edilizio. I prospetti sono stati interessati da modificazioni della forometria originaria. Sono ammessi interventi di tutela di sagoma, consentendo interventi restitutivi dei prospetti.

Si rileva sul retro un volume ad un piano (Corpo B) con funzioni di annesso residenziale da demolire.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Lovarini (Corpo A)




Foto interna da via Lovarini (Corpi A e B)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 15 (ex 12b)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco e costituente parte di un complesso edilizio a corte. L'unità edilizia posta sul lato sud della corte, presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio ha mantenuto buona parte delle caratteristiche originarie. Sono ammessi interventi conservativi di tutela di sagoma e prospetti, fatti salvi interventi restitutivi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da via Lovarini



Foto interna da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 16 (ex 12b c).....

Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nel secondo dopoguerra probabilmente su preesistenze precedenti, parte di un complesso edilizio a corte. L'unità edilizia che si configura come testata sud della corte, presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio si articola su volumi disomogenei per quanto riguarda altezze, aspetti formali e profondità di sedime; complessivamente il fabbricato risulta non del tutto coerente con i caratteri architettonici del centro storico. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia; questi ultimi e l'ampliamento ammesso dal grado di protezione, vanno finalizzati al miglioramento formale, in particolare delle parti rivolte verso il fronte stradale. Vanno eliminate le superfetazioni.

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lavarini




Foto da via Lavarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 17 (ex 13 – 27)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi,
- legno.....
- mista,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento,
- struttura metallica,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo,
- ferro,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata,
- travi,
- latero cemento,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche,
- a padiglione,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi,
- tegole,
- legno,
- metallo,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio	7
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edifici di tipo precario, all'interno della corte, utilizzati quali annessi residenziali. Si configurano come elementi di degrado urbano. Va prevista la demolizione dei manufatti.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto interna da via Lovarini

Foto



Foto interna da via Lovarini



Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 18 (ex 15)

Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo
presunto

5.2 Interventi successivi

anno
modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano
austriaco napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici (tinteggiate)
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio realizzato probabilmente agli inizi del XX secolo. Si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e manto di copertura in coppi di laterizio. I caratteri formali sono quelli tipici degli edifici del centro storico.
Sono ammessi interventi conservativi consentendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto interna da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 19 (ex 17-17a).....



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità
pesante entità (ampliamenti)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio rintracciabile al catasto austriaco e oggetto di ampliamenti nel XX secolo. Il fabbricato presenta due piani fuori terra con tetto a falde con coppi di laterizio. I recenti interventi hanno dato luogo all'inserimento di elementi non coerenti con i caratteri dei centri storici (terrazzo lungo la facciata fronte strada). Verso sud è presente un volume ad un piano. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia che dovranno prevedere un migliore inserimento formale nel contesto del centro storico; l'ampliamento consentito dal grado di protezione potrà essere preferibilmente utilizzato in sopraelevazione del volume sud a un piano fuori terra.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto interna da via Lovarini

Foto




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 20 (ex 31)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno fine XX secolo

modesta entità
pesante entità (rifacimento)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro (una falda).....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Residenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro (garage) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Attuale

10. Grado di protezione

- | | | |
|-----------------|----------|-------|
| Intero edificio | 6 | |
| Corpo A | | |
| Corpo B | | |
| Corpo C | | |
| Corpo D | | |
| Corpo E | | |
| Altro | | |

Note: Edificio di recente costruzione realizzato su precedenti impianti edilizi. Il fabbricato utilizzato come annesso residenziale presenta un piano fuori terra e tetto con copertura in coppi di laterizio.

Sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da via Lavarini


Vincoli di legge

- ex L.1089/39.....
- ex L.1497/39.....
- ex L.R.61/85.....
- ex L.R.24/85.....
- ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 21 (ex 18 – 18a)

**Indirizzo**

- via/piazza Piazza S. Giovanni
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2^o metà XX secolo
modesta entità
pesante entità (ampliamenti)

5.3 Presenza storica catasti


veneziano
austriaco napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (non utilizzato) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio costituito da varie parti risultato di successivi ampliamenti dell'impianto originario. Quest'ultimo è individuabile nel fabbricato posto lungo via Lovarini ad un piano fuori terra, tetto a padiglione con coppi in laterizio. Sul retro si sviluppano dei volumi a due piani con differenti altezze e caratteri formali di assoluto contrasto con il centro storico; queste parti versano in stato di avanzato degrado. Si rivengono anche superfetazioni di carattere precario. Sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione anche con sedime parzialmente diverso con Unità Minima di Intervento; sono ammessi due piani fuori terra; il nuovo sedime potrà prevedere un maggiore distacco da via Lovarini.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da piazza S. Giovanni



Foto interna da piazza S. Giovanni



Foto interna da piazza S. Giovanni

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A16)
- settore n°
- edificio n° 22 (ex 19 – 19a)

Indirizzo

- via/piazza Piazza S.Giovanni
- civico
- località Lovadina



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1690

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XIX secolo

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (aperura ad arco)

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio
Corpo A	1
Corpo B	5
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Sacello religioso risalente al XVIII secolo (Corpo A). L'edificio presenta tutti gli stilemi dei manufatti religiosi: portale con cornici in pietra, finestre laterali con inferriata sporgente a disegno con losanghe, timpano con cornice sagomata e piccola apertura circolare, tetto a falde con coppi di laterizio, cornici di gronda sagomate, campanile a vela. Sul retro è presente un edificio in ampliamento del sacello (Corpo B). Possiede un piano fuori terra ed i recenti interventi non hanno dato luogo ad una buona integrazione con l'edificio religioso.

Per il corpo A sono consentiti interventi di restauro. Per il corpo B sono ammessi interventi di ristrutturazione finalizzati ad un miglioramento formale.

Foto



Foto da piazza S. Giovanni (Corpo A)



Foto da piazza S. Giovanni (Corpo A)

Foto



Foto da piazza S. Giovanni (Corpi A e B)




Foto da piazza S. Giovanni (Corpi A e B)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A17)
- settore n°
- edificio n° 23 (ex 1 – 5 – 7)



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2^o metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (rifacimento)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (bovindo)

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio di recente costruzione realizzato su preesistente rilevabili nel catasto austriaco (Corpo A). Si eleva su tre piani fuori terra con tipologia di fabbricato plurifamiliare. Sull'area di proprietà è rilevabile un annesso residenziale di scarsa qualità edilizia (Corpo B).

Per il corpo A si consentono interventi di ristrutturazione edilizia. per il corpo B la demolizione e ricostruzione con miglioramento formale.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lavarini (Corpo A)





Foto da via Lavarini (Corpo A)



(Corpo B)


- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A17)
- settore n°
- edificio n° 24 (ex 2)

**Indirizzo**

- via/piazza Vic. Barcador
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2^o metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (rifacimento)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio di recente costruzione realizzato su preesistente rilevabili nel catasto austriaco. Si eleva su due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio.

Sono ammessi interventi conservativi consentendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da vicolo Barcador


- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A17)
- settore n°
- edificio n° 25 (ex 3)

**Indirizzo**

- via/piazza Vic. Barcador
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2^o metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (rifacimento)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (vetrocemento)

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio di recente costruzione realizzato su preesistente rilevabili nel catasto austriaco. Si eleva su due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio. Presenta caratteri formali scarsamente coerenti con il centro storico. Sono ammessi interventi conservativi, consentendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, finalizzati ad un miglioramento formale del fabbricato.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da vicolo Barcador



Foto da via Lovarini


- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A17)
- settore n°
- edificio n° 26 (ex 3a – 4)

**Indirizzo**

- via/piazza Vic. Barcador
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità
pesante entità (riconfigurazione)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio presente al catasto austriaco e oggetto di interventi di riconfigurazione nel XX secolo (Corpo A). Presenta due piani fuori terra e tetto a padiglione con coppi in laterizio. Ha mantenuto solo parte dei caratteri originari a seguito dei successivi interventi edilizi. Nell'area di pertinenza è rilevabile un annesso residenziale di scarsa qualità edilizia (Corpo B).

Per il corpo A si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, anche con l'ampliamento ammesso dal grado di protezione, finalizzati ad un miglioramento formale.

Per il corpo B è consentita la demolizione con ricostruzione per un miglioramento della qualità architettonica. È ammesso inoltre il recupero di entrambi i volumi in un nuovo corpo edilizio unitario.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da vicolo Barcador (Corpo A)



Foto da via Lovarini (Corpo A)



Foto da vicolo Barcador (Corpo B)


Vincoli di legge

- ex L.1089/39.....
- ex L.1497/39.....
- ex L.R.61/85.....
- ex L.R.24/85.....
- ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 3 (ex A18)
- settore n°
- edificio n° 27 (ex 1).....

**Indirizzo**

- via/piazza Via Carducci.....
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno XX secolo

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
 all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nel secolo scorso. Il fabbricato principale è a tre piani fuori terra con copertura a falde (Corpo A). Le caratteristiche dell'edificio sono similari a quelle dell'edilizia tradizionale, pur non essendo il fabbricato di origine particolarmente antica. Sul retro si rileva un volume ad un piano fuori terra lungo tutto il prospetto. Sul fronte strada è presente un volume ad un piano fuori terra privo di interesse architettonico (Corpo B). Sul corpo A sono consentiti interventi conservativi ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, in sopraelevazione sul retro dell'edificio.

Per il corpo B è consentita la demolizione con ricostruzione; nel caso di accorpamento sul retro del corpo A è applicabile l'ampliamento volumetrico previsto da grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Carducci – Via Lovarini (Corpi A e B)




Foto da via Carducci (Corpo A)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 4 (ex A19)
- settore n°
- edificio n° 28 (ex 1a – 1b – 3).....

**Indirizzo**

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (ampliamento)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (finestre a mezzaluna)

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio presente al catasto austriaco ma presumibilmente con impianto risalente al XVIII secolo; è stato successivamente interessato da ampliamento verso il lato ovest. Il fabbricato più antico presenta due piani fuori terra con due parti di diversa altezza. I caratteri architettonici sono quelli tipici dell'edilizia storica: tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio, distribuzione omogenea della forometria, equilibrio formale delle volumetrie. L'ampliamento di epoca successiva è a un piano con falda inclinata e caratteristiche formali abbastanza compatibili con il fabbricato più antico. Sono ammessi interventi conservativi, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, in sopraelevazione della parte ampliata con ricomposizione formale dei prospetti. Nell'area di pertinenza è presente un annesso alla residenza per il quale sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche su sedime diverso da quello esistente.

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 4 (ex A19)
- settore n°
- edificio n° 29 (ex 1c)

**Indirizzo**

- | | |
|------------|--------------------|
| via/piazza | Via Lovarini |
| civico | |
| località | Lovadina |

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture (immagine sacra)
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio presente al catasto austriaco ma presumibilmente con impianto risalente al XVIII secolo. Il fabbricato presenta tre piani fuori terra. I caratteri architettonici sono quelli tipici dell'edilizia storica: tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio, distribuzione omogenea della forometria, equilibrio formale delle volumetrie. Si rileva il camino veneto esterno e l'immagine sacra dipinta sulla facciata principale.

Sono ammessi interventi conservativi, ammettendo interventi formali restitutivi nella facciata retrostante.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 4 (ex A19)
- settore n°
- edificio n° 30 (ex 1d)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini – Via Carducci
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (ristrutturazione)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco ed interessato in epoca recente da pesante ristrutturazione edilizia. L'edificio si eleva su due piani fuori terra con tetto a padiglione. L'intervento di ristrutturazione ha dato origine ad un edificio con caratteri formali solo in parte coerenti con il centro storico.

Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, finalizzati ad una ricomposizione formale.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Carducci




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 4 (ex A19)
- settore n°
- edificio n° 31 (ex 2 – 4).....



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini – Via Carducci
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo
presunto

5.2 Interventi successivi

anno
modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano
austriaco napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (artig. di servizio) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio risalente alla prima metà del XX secolo (Corpo A) e successivamente oggetto di ampliamento. L'edificio originario si sviluppa su un piano fuori terra sul limite del confine stradale; il tetto è a falde con manto di copertura in laterizio. Recentemente è stato realizzato un ampliamento con caratteristiche e materiali non coerenti con il tessuto storico (Corpo B).

Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia sul corpo A ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

Per il corpo B si consente la demolizione con ricostruzione con materiali e caratteri formali consoni al centro storico. Gli interventi sono subordinati a Unità Minima di Intervento.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Carducci (Corpi A e B)




Foto da via Carducci (Corpi A e B)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 5 (ex A20)
- settore n°
- edificio n° 32 (ex 1 – 2).....



Indirizzo

- via/piazza Piazza S. Giovanni
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario anno

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi anno


modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti veneziano austriaco


napoleonico all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (doppie finestre)

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio residenziale realizzato nella seconda metà del XX secolo (Corpo A). Presenta le caratteristiche del villino ad un piano fuori terra con seminterrato, tipico degli edifici della periferia urbana, e scarsamente coerente dal punto di vista formale con il centro storico. Il tetto è a padiglione con manto di copertura in laterizio. Nell'area di proprietà è presente in piccolo annesso residenziale (corpo B).

Per l'edificio principale si consente la ristrutturazione edilizia con ampliamento previsto dal grado di protezione. Per l'annesso residenziale si consente la demolizione con ricostruzione; nel caso di accorpamento con il corpo principale è consentito l'ampliamento previsto dal grado di protezione anche in assenza di sagoma limite.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da piazza S. Giovanni (Corpo A)




Foto da piazza S. Giovanni (Corpo A e B)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 5 (ex A20)
- settore n°
- edificio n° 33 (ex 3)



Indirizzo

- via/piazza Piazza S.Giovanni
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario anno

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi anno


modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti veneziano austriaco


napoleonico all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio residenziale realizzato nella seconda metà del XX secolo. Presenta le caratteristiche del villino a due/tre piani fuori terra, tipiche degli edifici della periferia urbana, scarsamente coerenti con il centro storico. Il tetto è a falde asimmetriche con manto di copertura in laterizio. Per l'edificio si consente la ristrutturazione edilizia con l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da piazza S. Giovanni




Foto da piazza S. Giovanni

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	34 (ex 4).....	<input type="checkbox"/>



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
non utilizzato	<input type="checkbox"/>
in abbandono	<input type="checkbox"/>
crollato/rudere	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale	<input type="checkbox"/>
isolato su strada secondaria	<input type="checkbox"/>
in cortina.....	<input checked="" type="checkbox"/>
a schiera.....	<input type="checkbox"/>
a corte	<input type="checkbox"/>
villa/palazzo.....	<input type="checkbox"/>
cappella/chiesa.....	<input type="checkbox"/>

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico	<input checked="" type="checkbox"/>
zona rurale	<input type="checkbox"/>
in pianura.....	<input type="checkbox"/>
relazione con corso d'acqua	<input type="checkbox"/>
piazza.....	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....	<input type="checkbox"/>
orto	<input type="checkbox"/>
colmello	<input type="checkbox"/>
giardino.....	<input checked="" type="checkbox"/>
parco	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. Il fabbricato rappresenta la testata nord della cortina edilizia. L'edificio ha mantenuto i caratteri architettonici originari: due piani fuori terra, tetto a falde con manto di copertura in laterizio, distribuzione omogenea delle aperture, cornice di gronda sagomata. Sono ammessi interventi conservativi della facciata fronte strada, consentendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, sul retro dell'edificio.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)
settore n°
edificio n°	35 (ex 5)

**Indirizzo**

via/piazza	Via Lovarini
civico
località	Lovadina

1. Stato di utilizzo

utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
non utilizzato	<input type="checkbox"/>
in abbandono	<input type="checkbox"/>
crollato/rudere	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale	<input type="checkbox"/>
isolato su strada secondaria	<input type="checkbox"/>
in cortina.....	<input checked="" type="checkbox"/>
a schiera.....	<input type="checkbox"/>
a corte	<input type="checkbox"/>
villa/palazzo.....	<input type="checkbox"/>
cappella/chiesa.....	<input type="checkbox"/>

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico	<input checked="" type="checkbox"/>
zona rurale	<input type="checkbox"/>
in pianura.....	<input type="checkbox"/>
relazione con corso d'acqua	<input type="checkbox"/>
piazza.....	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....	<input type="checkbox"/>
orto	<input type="checkbox"/>
colmello	<input type="checkbox"/>
giardino.....	<input checked="" type="checkbox"/>
parco	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (modif. prospetti)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (doppia finestra)

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. Il fabbricato presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in laterizio. Sono stati mantenuti solo in parte i caratteri architettonici originari; modifiche rilevanti hanno interessato la distribuzione, la forma delle aperture e l'inserimento della terrazza in aggetto fronte strada. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia all'interno della sagoma con interventi di ricomposizione formale delle facciate ai fini di un migliore inserimento nella cortina edilizia storica.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	36 (ex 6).....	<input type="checkbox"/>



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro(iscrizione su cornice finestre)

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. Il fabbricato ha mantenuto i caratteri architettonici originari: due piani fuori terra, tetto a falde con manto di copertura in laterizio, distribuzione omogenea delle aperture, cornice di gronda sagomata. Sono ammessi interventi conservativi della facciata fronte strada e della sagoma.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto interna da via Lovarini

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	37 (ex 7a)	<input type="checkbox"/>



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello.....
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità pesante entità (ampliamento)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
 all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. Il fabbricato presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in laterizio. Sono stati mantenuti solo in parte i caratteri architettonici originari; modifiche rilevanti hanno interessato la parte retrostante con l'inserimento di una terrazza in aggetto. L'edificio è interessato da un porticato passante. Sono ammessi interventi conservativi ammettendo l'ampliamento sul retro dell'edificio, ai fini della ricomposizione formale della facciata, per un migliore inserimento nella cortina edilizia storica.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto interna da via Lovarini

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)
settore n°
edificio n°	38 (ex 7b)



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. Il fabbricato ha mantenuto gran parte dei caratteri architettonici originari: due piani fuori terra, tetto a falde con manto di copertura in laterizio, distribuzione omogenea delle aperture, cornice di gronda sagomata. Sono ammessi interventi conservativi e restitutivi della facciata fronte strada; è ammesso l'ampliamento previsto dal grado di protezione, sul retro dell'edificio.

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Lovarini

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)
settore n°
edificio n°	39 (ex 7c)



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. Il fabbricato ha mantenuto gran parte dei caratteri architettonici originari: due piani fuori terra, tetto a falde con manto di copertura in laterizio, distribuzione omogenea delle aperture, cornice di gronda sagomata. Sono ammessi interventi conservativi e restitutivi della facciata fronte strada; è ammesso l'ampliamento previsto dal grado di protezione, sul retro dell'edificio.

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Lavarini

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	40 (ex 8).....	<input type="checkbox"/>



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro (soprafinestra)

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. Il fabbricato emerge all'interno della cortina edilizia per la maggiore altezza e per i peculiari caratteri architettonici: tre piani fuori terra, tetto a padiglione con manto di copertura in laterizio, cornice di gronda sagomata, distribuzione omogenea delle aperture, cornici in rilievo sulle finestre, terrazzini al piano primo con parapetti a colonnine, intonaco a bugnato al piano terra. Sono ammessi interventi conservativi dell'edificio.

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto interna da via Lovarini

Vincoli di legge

- ex L.1089/39.....
- ex L.1497/39.....
- ex L.R.61/85.....
- ex L.R.24/85.....
- ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 5 (ex A20)
- settore n°
- edificio n° 41 (ex 12b)

Indirizzo

via/piazza	Via Lovarini
civico
località	Lovadina



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello.....
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro (una falda).....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nel secondo dopoguerra. Presenta due piani fuori terra con copertura a una falda. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia anche con ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

10. Grado di protezione

Foto



Foto interna da via Lovarini


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	42 (ex 12a).....	<input type="checkbox"/>



Indirizzo

via/piazza	Via Lovarini	<input type="checkbox"/>
civico	<input type="checkbox"/>
località	Lovadina	<input type="checkbox"/>

1. Stato di utilizzo

utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
non utilizzato	<input type="checkbox"/>
in abbandono	<input type="checkbox"/>
crollato/rudere	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale	<input type="checkbox"/>
isolato su strada secondaria	<input checked="" type="checkbox"/>
in cortina.....	<input type="checkbox"/>
a schiera.....	<input type="checkbox"/>
a corte	<input type="checkbox"/>
villa/palazzo.....	<input type="checkbox"/>
cappella/chiesa.....	<input type="checkbox"/>

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico	<input checked="" type="checkbox"/>
zona rurale	<input type="checkbox"/>
in pianura.....	<input type="checkbox"/>
relazione con corso d'acqua	<input type="checkbox"/>
piazza.....	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....	<input type="checkbox"/>
orto	<input type="checkbox"/>
colmello.....	<input type="checkbox"/>
giardino.....	<input type="checkbox"/>
parco	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input checked="" type="checkbox"/>

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (con archetto superiore) ..

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro (una falda).....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Intero edificio

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco. Il fabbricato presenta due piani fuori terra, tetto a falde con manto di copertura in laterizio, distribuzione omogenea delle aperture. Sono ammessi interventi conservativi e restitutivi consentendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione

10. Grado di protezione

Foto




Foto interna da via Lovarini

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	43 (ex 13)	<input type="checkbox"/>



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
non utilizzato	<input type="checkbox"/>
in abbandono	<input type="checkbox"/>
crollato/rudere	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale	<input type="checkbox"/>
isolato su strada secondaria	<input type="checkbox"/>
in cortina.....	<input checked="" type="checkbox"/>
a schiera.....	<input type="checkbox"/>
a corte	<input type="checkbox"/>
villa/palazzo.....	<input type="checkbox"/>
cappella/chiesa.....	<input type="checkbox"/>

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico	<input checked="" type="checkbox"/>
zona rurale	<input type="checkbox"/>
in pianura.....	<input type="checkbox"/>
relazione con corso d'acqua	<input type="checkbox"/>
piazza.....	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....	<input type="checkbox"/>
orto	<input type="checkbox"/>
colmello	<input type="checkbox"/>
giardino.....	<input checked="" type="checkbox"/>
parco	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità pesante entità (ampliamento)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria
Residenza <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>

Attuale

..... <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco. Il fabbricato è stato oggetto nel secolo scorso di ricostruzione con ampliamento. Presenta la tipologia degli edifici condominiali plurifamiliari con quattro piani fuori terra, tetto a padiglione con manto di copertura in laterizio, distribuzione omogenea delle aperture e ampi terrazzini. L'attuale fabbricato non risulta coerente con il tessuto storico del quale non riprende nessun carattere formale, risultando un elemento estraneo rispetto al contesto. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche con interventi di retrofitting finalizzati ad un miglioramento formale del complesso.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da via Madonnetta




Foto interna da via Madonnetta

Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	5 (ex A20)
settore n°
edificio n°	44 (ex 14 – 23 – 30).....



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 1° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro (decorazioni in laterizio)

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco e presumibilmente oggetto di successivi interventi agli inizi del XX secolo. L'edificio risulta attualmente addossato ad un complesso plurifamiliare con medesima altezza, anche se in realtà le due parti presentano caratteri architettonici e formali molto diversi. Il fabbricato in oggetto si sviluppa su tre piani fuori terra con tetto a falde; si rilevano elementi formali di un certo interesse quali: le paraste in mattoni a vista e l'incorniciatura delle finestre all'ultimo piano. Si consentono interventi conservativi e restitutivi. Va demolita la superfetazione sul lato nord.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da via Madonnetta



Foto interna da via Madonnetta

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 5 (ex A20)
- settore n°
- edificio n° 45 (ex 9 – 10 – 11)

Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (rifacimento)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro (portico passante)

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio con tipologia a cortina rinvenibile nel catasto austriaco, ma presumibilmente già presente nel XVIII secolo. L'edificio è stato oggetto di recente intervento di rifacimento che ha completamento eliminato la preesistente cortina storica. L'attuale fabbricato non risulta coerente con il tessuto storico del quale non riprende nessun carattere formale, risultando un elemento estraneo rispetto al contesto. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche con interventi di retrofitting finalizzati ad un miglioramento formale del complesso...

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da interno

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° **5** (ex A20)
- settore n°
- edificio n° **46** (ex 15 – 16 – 17).....



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (rifacimento)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco, ma oggetto di recente intervento di rifacimento con ampliamento che ha completamento eliminato la preesistenza storica. L'attuale fabbricato non risulta coerente con il tessuto storico del quale non riprende nessun carattere formale, risultando un elemento estraneo rispetto al contesto. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche con interventi di retrofitting finalizzati ad un miglioramento formale del complesso.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto da via Madonnetta




Foto da corte interna

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 5 (ex A20)
- settore n°
- edificio n° 47 (ex 18)



Indirizzo

- via/piazza Via Madonnetta.....
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio di recente realizzazione su precedenti preesistenze. Presenta una tipologia a due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio; si evidenzia una terrazza ad angolo soprastante l'ingresso (Corpo A). Sul retro è posto un volume edilizio utilizzato come annesso residenziale (Corpo B).

Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche con ampliamento previsto dal grado di protezione per il corpo A.

Per il corpo B è ammessa la demolizione con ricostruzione, anche su sedime diverso, qualora finalizzata ad una maggiore integrazione con l'edificio principale.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Madonnetta (Corpi A e B)




Foto da via Madonnetta (Corpo A)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 5 (ex A20)
- settore n°
- edificio n° 48 (ex 19)



Indirizzo

- via/piazza Via Madonnetta.....
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario


anno 2° metà XX secolo documentato presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio di recente realizzazione su precedenti preesistenze. Presenta una tipologia a "L" con due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio. Le aperture risultano omogeneamente distribuite; si evidenzia, all'altezza del piano terra, una copertura in aggetto includente terrazzini a tasca. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche con ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Madonnetta



Foto da via Madonnetta