

COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

P.R.C.

Elaborato

F

1

1

Scala

PIANO DEGLI INTERVENTI

VARIANTE GENERALE

Scheda Beni Ambientali e Architettonici

Spresiano TS – Isolati 1-2



Sindaco:
Marco Della Pietra

Segretario Comunale:
Mauro Giavi

Progettisti
Roberto Sartor architetto
arch. Piero Tauro (collaboratore)
geom. Antonella Panciera (collaboratore)

Ufficio di Piano
Il Responsabile del Servizio
geom. Luca Cescato
geom. Silvia Camatta (collaboratore)
arch. Vania Trinca (collaboratore)
arch. Lisa Zanetti (collaboratore)
dott.ssa Pierclaudia Marini (urbanistica)
dott. Luca Santalucia (SIT-patrimonio)

DATA maggio 2021

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 1 (ex A2)

settore n° (ex 1)


edificio n° 1 (ex 2).....

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano



napoleonico




austriaco




all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 1)
- edificio n° 2 (ex 1).....

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto




Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour


Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento
isolato n° 1 (ex A2)
settore n° (ex 2)
edificio n° 3 (ex 1 - 3)

Indirizzo
via/piazza Via Cavour
civico
località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi.....
- legno.....
- mista.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento.....
- struttura metallica.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo.....
- ferro.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata.....
- travi.....
- latero cemento.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche.....
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Residenza..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. Grado di protezione

- Intero edificio.....
- Corpo A **4**.....
- Corpo B **7**.....
- Corpo C.....
- Corpo D.....
- Corpo E.....
- Altro.....

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco. Presenta due piani fuori terra con tetto a padiglione in coppi di laterizio (corpo A). Il fabbricato, che rappresenta la testata di una cortina edilizia comprendente altre unità, è stato interessato da recenti interventi di sistemazione e recupero che hanno mantenuto caratteri formali coerenti con quelli dell'architetture storica. Sono ammissibili interventi conservativi ammessi dal grado di protezione con attenzione alle facciate esterne.

Va demolito il volume incongruo (corpo B) posto nell'area di pertinenza.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour (Corpo A)



Foto da via Cavour (Corpi A e B)

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 2)
- edificio n° 4 (ex 2 - 4 - 5 - 6)

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Cavour



Foto interna da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 1 (ex A2)

settore n° (ex 4)


edificio n° 5 (ex 1- 2)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 6 (ex 11)

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno documentato
presunto fine XIX secolo.....

5.2 Interventi successivi


anno 2ª metà XX secolo modesta entità.....
pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto




Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 7 (ex 10)

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità.....

5.3 Presenza storica catastri

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 8 (ex 8).....

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2°

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto




Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento.....
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio	P.U.A.
Corpo A	6
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto urbanistico in parte rinvenibile nel catasto austriaco oggetto di successivi interventi edilizi; nel secondo dopoguerra è stato realizzato un ampliamento edilizio con realizzazione di un edificio per attività produttive (Corpo A). Per tali edifici si prevede un Piano Urbanistico Attuativo per il recupero della superficie calpestabile esistente con le destinazioni di zona consentite dal PI per il centro storico. E' ammessa tramite PUA e nel rispetto della Scheda Norma la demolizione con ricostruzione dei volumi. In assenza di PUA sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 9 (ex 9).....

Indirizzo

- via/piazza Via S. Pio X.....
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno XX secolo

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro (tettoia).....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via San Pio X



Foto da via San Pio X

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 10 (ex 1 - 5).....

Indirizzo

- via/piazza Via S. Pio X.....
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano

napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note

.....
.....
.....
.....
.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via San Pio X



Foto da via San Pio X



Foto da via San Pio X

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A2)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 11 (ex 2 - 3 - 6 - 7)

Indirizzo

- via/piazza Via S. Pio X.....
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi.....
- legno.....
- mista.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento.....
- struttura metallica.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo.....
- ferro.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata.....
- travi.....
- latero cemento.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche.....
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- 1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
- 4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Residenza..... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. Grado di protezione

- Intero edificio.....
- Corpo A **4**.....
- Corpo B **5**.....
- Corpo C **6**.....
- Corpo D.....
- Corpo E.....
- Altro.....

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco. In origine costituiva parte di una cortina edilizia oggetto di parziale demolizione per la realizzazione di via S. Pio X. Il fabbricato presenta tre piani fuori terra con tetto a due falde e manto di copertura in coppi di laterizio. L'edificio è stato interessato da alcune modifiche prospettiche con tamponamento dei fori. Per il resto il fabbricato ha mantenuto le caratteristiche originarie (corpo A). E' rinvenibile una piccola unità edilizia di altezza inferiore ai corpi edilizi contermini, con tetto due falde e manto di copertura in coppi di laterizio (corpo B).

Per il corpo A si consentono interventi di conservazione dell'attuale sagoma in particolare dei prospetti esterni con possibilità di ripristino delle aperture tamponate.

Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia con aumento volumetrico ammesso dal grado di protezione per il corpo B.

Nell'area di pertinenza è rinvenibile un piccolo volume (corpo C) per il quale si consente la demolizione con ricostruzione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via S. Pio X (Corpi A-B)



Foto da via S. Pio X (Corpi A-B)



Foto da via S. Pio X (Corpo C)

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 1 (ex A2)

settore n° (ex 5)


edificio n° 12 (ex 4)

Indirizzo

via/piazza Via S. Pio X.....

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via San Pio X



Foto da via San Pio X

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 1)


edificio n° 13 (ex 4 - 3 - 5 - 6 - 7)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà xx secolo

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano

napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note

.....
.....
.....
.....
.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi.....
- legno.....
- mista.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento.....
- struttura metallica.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo.....
- ferro.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata.....
- travi.....
- latero cemento.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche.....
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- 1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
- 4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	6
Corpi B	6/7 (access. residenza).....
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto presumibilmente rinvenibile nel catasto austriaco ma oggetto di successivi importanti interventi edilizi (Corpo principale A). Attualmente il fabbricato presenta le caratteristiche delle tipiche villette realizzate nel secondo dopoguerra. Si eleva su due piani fuori terra con tetto a due falde e manto di copertura in coppi di laterizio. Non presenta caratteri formali degni di tutela. Nell'area di pertinenza si rivengono volumetrie annesse alla residenza di scarsa qualità architettonica (Corpi B). Si prevedono per i suddetti fabbricati interventi di demolizione con ricostruzione subordinati a Unità Minima di Intervento. In tale contesto va perseguito l'obiettivo progettuale dell'accorpamento volumetrico con realizzazione di un fabbricato unitario.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 1)


edificio n° 14 (ex 1 - 2).....

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro (doppia finestra).....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A3)
- settore n° (ex 2)
- edificio n° 15 (ex 2)

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con oggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A3)
- settore n° (ex 2)
- edificio n° 16 (ex 1)

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con oggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A3)
- settore n° (ex 3)
- edificio n° 17 (ex 4)

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano



napoleonico




austriaco



all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto interna da via Cavour

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano



napoleonico




austriaco



all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto interna da via Cavour

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 3)


edificio n° 19 (ex 6)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto interna da via Cavour

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A3)
- settore n° (ex 3)
- edificio n° 20 (ex 7)

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano



napoleonico




austriaco



all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto interna da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 3)

edificio n° 21 (ex 8 – 9 – 10)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi.....
- legno.....
- mista.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento.....
- struttura metallica.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo.....
- ferro.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata.....
- travi.....
- latero cemento.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche.....
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- 1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
- 4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-------------------------------|---|---|
| Residenza | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. Grado di protezione

- Intero edificio.....
- Corpo A **5**.....
- Corpo B **6**.....
- Corpo C.....
- Corpo D.....
- Corpo E.....
- Altro.....

Note: Edificio presente al catasto austriaco, facente parte di una cortina edilizia. Presenta forme semplici a due piani fuori terra, tetto a due falde sfalsate e manto di copertura in coppi di laterizio (Corpo A). L'edificio è stato interessato da interventi di ristrutturazione non del tutto coerenti rispetto all'impianto originario. Sono presenti volumi precari di nessun valore architettonico (Corpo B). Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al ripristino di elementi formali tipici degli edifici storici; in questo contesto è ammesso l'ampliamento volumetrico, secondo le quantità consentite dal grado di protezione. Vanno inoltre demolite e riaccorpate al Corpo A le volumetrie del Corpo B con Unità Minima di Intervento.

.....

Foto



Foto da interno via Cavour (Corpo A)



Foto da via Cavour (Corpo A)



Foto da interno via Cavour (Corpo B)

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 3)


edificio n° 22 (ex 3 - 11 - 13)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno fine XIX secolo

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi.....
- legno.....
- mista.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento.....
- struttura metallica.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo.....
- ferro.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata.....
- travi.....
- latero cemento.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche.....
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	7
Corpo C	6
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio risalente probabilmente tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo. Costituisce il fabbricato di testa di una cortina edilizia posta lungo via Cavour. Presenta forme semplici a due piani fuori terra e sottotetto. La copertura è a due falde e manto in coppi di laterizio (corpo A). Il fabbricato risulta parzialmente utilizzato con alcune carenze nelle finiture esterne. In ampliamento, sul retro, vi è un volume di modesta qualità formale (corpo B). Nell'area di pertinenza sono presenti volumetrie precarie di nessun interesse architettonico (corpo C). Sono ammessi interventi di conservazione con mantenimento e riproposizione dei prospetti esterni per il corpo A. Per le volumetrie dei corpi B e C è consentita la demolizione con ricostruzione su sagoma limite dei volumi legittimi esistenti.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour (Corpo A)



Foto interna da via Cavour (Corpi A e B)

Foto



Foto interna da via Cavour (Corpo C)

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione
 Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 3)


edificio n° 23 (ex 2)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno fine XIX secolo

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour (Corpo A)



Foto interna da via Cavour (Corpi A e B)

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 5)


edificio n° 25 (ex 5)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in collina.....

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità (ristrutturazione)
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro (passante).....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 5)


edificio n° 26 (ex 4)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in collina.....

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato

presunto fine XIX secolo.....

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità (ristrutturazione)

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro (passante).....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione
 Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 5)


edificio n° 27 (ex 3 – 9).....

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in collina.....

in pianura.....

relazione con corso d’acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note Volume lungo via

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 5)

edificio n° 28 (ex 7)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su corte interna.....
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in collina.....
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità ristrutturazione ..
pesante entità


5.3 Presenza storica catastri

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via San Pio X

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 5)

edificio n° 29 (ex 6)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su corte interna.....
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in collina
- in pianura
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco.....
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da corte interna

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 2 (ex A3)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 30 (ex 2 – 8).....

Indirizzo

- via/piazza Via Cavour
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato

presunto 2° metà XIX secolo.....

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catastri

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 5)

edificio n° 31 (ex 1 – 11).....

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d’acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità

pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note

.....
.....
.....
.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour (Corpo A)



Aerofotogrammetria (Corpo B)

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 4)

edificio n° 32 (ex 2 – 3).....

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d’acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Cavour

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
 Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 4)

edificio n° 33 (ex 4)

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da area di pertinenza

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 2 (ex A3)

settore n° (ex 4)

edificio n° 34 (ex 1 – 5).....

Indirizzo

via/piazza Via Cavour

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfettazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Foto



Foto da via Cavour



Foto da via Cavour