

COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

P.R.C.

Elaborato

F

4

Scala

PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE GENERALE

Scheda Beni Ambientali e Architettonici Calessani TS – Isolato 1



Sindaco:
Marco Della Pietra

Segretario Comunale:
Mauro Giavi

Progettisti
Roberto Sartor architetto
arch. Piero Tauro (collaboratore)
geom. Antonella Panciera (collaboratore)

Ufficio di Piano
Il Responsabile del Servizio
geom. Luca Cescato
geom. Silvia Camatta (collaboratore)
arch. Vania Trinca (collaboratore)
arch. Lisa Zanetti (collaboratore)
dott.ssa Pierclaudia Marini (urbanistica)
dott. Luca Santalucia (SIT-patrimonio)


DATA maggio 2021

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 1



Indirizzo

- via/piazza Via Piave
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del secolo scorso. Possiede le caratteristiche architettoniche della tipica villetta della periferia urbana. Si eleva su un piano fuori terra con un ulteriore piano seminterrato, celato da un riporto di terreno; la copertura è a padiglione con tegole. Non si ravvedono elementi architettonici di interesse. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione. ..

Foto





Foto da via Piave

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1(ex A1)
- settore n°
- edificio n° 2



Indirizzo

- via/piazza Via Piave
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/>	non util ... <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco. Si articola in corpi diversi che fanno assumere al complesso una tipologia a corte. La parte principale riguarda un edificio a tre piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. I restanti corpi edilizi presentano due piani fuori terra. L'intero complesso non è utilizzato e versa in un mediocre stato di conservazione. Si consentono gli interventi conservativi previsti dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Piave



Foto da via Piave



Foto da via Calessani




Foto da via interna

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (exA1)
- settore n°
- edificio n° 3



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio di recente realizzazione con funzione di annesso residenziale; presenta un piano fuori terra con un lato addossato ad altre strutture edilizie. Si consentono interventi di demolizione con ricostruzione anche su sedime parzialmente diverso dall'esistente.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (exA1)
- settore n°
- edificio n° 4

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-------------------------------|---|---|
| Residenza | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Attuale

- | | Intero edificio | 5 |
|---------|-----------------|---------|
| Corpo A | | |
| Corpo B | | |
| Corpo C | | |
| Corpo D | | |
| Corpo E | | |
| Altro | | |

10. Grado di protezione

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del secolo scorso e oggetto di recente intervento di ristrutturazione edilizia. Presenta due piani fuori terra e tetto a falde con copertura in coppi di laterizio. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Piave

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (exA1)
- settore n°
- edificio n° 5



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del secolo scorso, su probabili precedenti preesistenze. Possiede le caratteristiche architettoniche della tipica villetta della periferia urbana. Si eleva su due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in tegole. Non si ravvedono elementi architettonici di interesse. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

Foto



Foto da via Calessani


- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 6

**Indirizzo**

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del secolo scorso. Possiede le caratteristiche architettoniche della tipica villetta della periferia urbana. Si eleva su due piani fuori terra con un ulteriore piano seminterrato, parzialmente celato da un riporto di terreno; la copertura è a padiglione con coppi di laterizio. Non si ravvedono elementi architettonici di interesse. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (exA1)
- settore n°
- edificio n° 7



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi,
- legno.....
- mista,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento,
- struttura metallica,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo,
- ferro,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata,
- travi,
- latero cemento,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche,
- a padiglione,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole,
- legno,
- metallo,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annesso rustico, <input type="checkbox"/>		
Attività produttiva agricola, <input type="checkbox"/>		
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/>		
Edificio religioso, <input type="checkbox"/>		
Altro (capitello), <input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A	
Corpo B	
Corpo C	
Corpo D	
Corpo E	
Altro	

Note: Capitello devozionale posto lungo via Calessani costruito nell'attuale configurazione nella seconda metà del secolo scorso. Si consentono interventi conservativi previsti dal grado di protezione.

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 8



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità
pesante entità (ristrutturazione)

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici (tinteggiate)
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (attività terziaria) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nella prima metà del secolo scorso e oggetto di recente intervento di ristrutturazione edilizia. Presenta su due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in tegole. Al piano terra grandi aperture vetrate sono funzionali ad un'attività terziaria. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 9



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità.....□ pesante entità.....□

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio di recente realizzazione, con funzione di annesso residenziale; presenta un piano fuori terra e copertura a falde con coppi di laterizio. Per l'edificio privo di elementi di interesse architettonico si consentono interventi di demolizione con ricostruzione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto




Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 10



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto




Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio con impianto presumibilmente risalente alla prima metà del secolo scorso. Presenta forma irregolare dovuta alla conformazione del lotto (Corpo A). Si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e manto di copertura in coppi di laterizio. Non possiede caratteri architettonici di particolare rilievo. Per il corpo A si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione. E' rilevabile un secondo edificio posto ortogonalmente al primo privo di caratteri architettonici di un qualche interesse (corpo B); per questo ultimo si consente la demolizione con ricostruzione anche su sedime parzialmente diverso dall'esistente.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Calessani (Corpo A)



Foto corpo B




Foto interna da via Calessani (Corpo A)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 11



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio parte di una cortina edilizia risalente alla prima metà del secolo scorso. Presenta tre piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. E' stato oggetto di interventi che hanno apportato alcune modifiche prospettiche; per il resto ha conservato buona parte delle caratteristiche originarie. Lo stato di conservazione non è ottimale anche a causa del suo limitato utilizzo. Si consentono interventi conservativi ammettendo l'ampliamento consentito dal grado di protezione.

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da interno di via Calessani



Foto da interno di via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 12

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (ristrutturazione)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio in cortina rinvenibile nel catasto austriaco oggetto di interventi di ristrutturazione che ne hanno modificato i caratteri originari. Presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. Non si rivengono i caratteri tipici dell'edilizia storica. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia per un migliore assetto formale dell'edificio nel contesto del centro storico, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto




Foto interna da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 13

**Indirizzo**

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio presente nel catasto austriaco. Presenta tre piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. Ha mantenuto gran parte delle caratteristiche originarie. Si consentono interventi conservativi pervisti dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Calessani



Foto interna da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 14

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio rinvenibile nel catasto austriaco. Presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di coperture in coppi di laterizio. L'edificio si dispone ortogonalmente tra due cortine edilizie delle quali costituisce il collegamento. Ha mantenuto le caratteristiche originarie in particolare per quanto riguarda la omogenea disposizione delle aperture. Si consentono interventi conservativi, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Calessani




Foto interna da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 15



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (non utilizzato) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A	
Corpo B	
Corpo C	
Corpo D	
Corpo E	
Altro	

Note: Edificio con impianto presumibilmente risalente alla prima metà del secolo scorso ed oggetto di successivi interventi edilizi, testimoniati dalla disomogenea struttura costruttiva. Si compone di due corpi appaiati con le medesime caratteristiche: due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. Entrambi i corpi presentano un cattivo stato di conservazione. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Calessani



Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 16

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità (ristrutturazione)
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (pensilina)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio presente al catasto austriaco ed oggetto di recenti interventi di ristrutturazione edilizia. Presenta due piani fuori terra e tetto a falde con copertura in coppi di laterizio (Corpo A). Si consentono interventi conservativi, ammettendo l'ampliamento in sopraelevazione previsto dal grado di protezione.

Nell'area di pertinenza è presente un volume edilizio annesso alla residenza di carattere precario (Corpo B). Per quest'ultimo è consentito il recupero del volume esistente all'interno della sagoma limite.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Calessani (Corpo A)



Foto da via Calessani (Corpo A)



Foto da via Calessani (Corpo B)



Foto Corpo B

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 17

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio con impianto rinvenibile nel catasto austriaco, interessato da interventi edilizi presumibilmente nella seconda metà del secolo scorso. Presenta una parte con tre piani fuori terra e tetto a falde in coppi di laterizio. Si consentono interventi conservativi e di ridisegno prospettico, anche con la sopraelevazione della copertura più bassa per uniformare le falde del tetto.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Calessani



Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 18

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (ampl/mod. facc.)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio con impianto rinvenibile nel catasto austriaco e oggetto di successivi interventi edilizi nella seconda metà del secolo scorso. Presenta una parte con tre piani fuori terra e tetto a falde in coppi di laterizio. Il fabbricato è stato oggetto di interventi edilizi che hanno dato luogo a modifiche prospettiche con caratteri disomogenei. Si consentono di ristrutturazione edilizia con ridisegno prospettico e volumetrico, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Calessani



Foto interna da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° **19**

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del secolo scorso. Possiede le caratteristiche architettoniche della tipica villetta della periferia urbana. Si eleva su un piano fuori terra con un ulteriore piano seminterrato, celato da un riporto di terreno; la copertura è a falde con tegole. Non si ravvedono elementi architettonici di interesse. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione

Foto



Foto interna da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 20

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità (ristrutturazione)
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici (tinteggiate)
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio con impianto rinvenibile nel catasto austriaco, oggetto di recenti interventi edilizi che ne hanno mantenuto buona parte dei caratteri architettonici originari. Il fabbricato presenta tre piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio. Si consentono interventi conservativi e restitutivi.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da interno di via Calessani



Foto da interno di via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 21

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani



5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità
pesante entità (ampliamento)

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici (tinteggiate)
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro (una falda).....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio risalente alla prima metà del XX secolo su precedenti preesistenze; è stato successivamente oggetto di interventi di ampliamento. Presenta un corpo a due piani fuori terra con tetto a falde e copertura in coppi di laterizio. Questa parte è stata, per una sola metà, oggetto di recupero edilizio; la restante parte versa in un mediocre stato di conservazione. Si rivengono un porticato su colonne e un corpo precario retrostante. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo in sopraelevazione l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da interno di via Calessani



Foto da interno di via Calessani

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....
 ex L.1497/39.....
 ex L.R.61/85.....
 ex L.R.24/85.....
 ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 1 (ex A1)

settore n°

edificio n° 22

Indirizzo

via/piazza Via Calessani

civico

località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

utilizzato,
 non utilizzato,
 in abbandono,
 crollato/rudere,
 altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale,
 isolato su strada secondaria,
 in cortina.....
 a schiera.....
 a corte,
 villa/palazzo.....
 cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico,
 zona rurale,
 in pianura.....
 relazione con corso d'acqua,
 piazza.....
 altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....
 orto,
 colmello.....
 giardino.....
 parco,
 altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (ristrutturazione)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici (tinteggiate)
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Residenza | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Attuale

10. Grado di protezione

- | | | |
|-----------------|----------|-------|
| Intero edificio | 5 | |
| Corpo A | | |
| Corpo B | | |
| Corpo C | | |
| Corpo D | | |
| Corpo E | | |
| Altro | | |

Note: Edificio con impianto rinvenibile nel catasto austriaco. E' stato interessato da recenti interventi di ristrutturazione che ne hanno in parte modificato i caratteri formali originari. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Calessani



Foto da giardino

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 23

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Annesso rustico realizzato presumibilmente nella prima metà del XX secolo ed oggetto di successivi interventi edilizi manutentivi e di consolidamento statico. Si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e manto di copertura n coppi di laterizio. Si consentono interventi di demolizione con ricostruzione. Vanno demolite le adiacenti strutture precarie.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto interna da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 24

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità (ritrutturazionen) .
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	(non util.) <input checked="" type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio con impianto presumibilmente risalente alla prima metà del secolo scorso. È stato in parte interessato da recenti interventi edilizi di ristrutturazione che hanno mantenuto buona parte dei caratteri formali originari (Corpo A); è stato realizzato un piccolo ampliamento ad un piano fuori terra (Corpo B). Il fabbricato presenta tre piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. Una parte dell'edificio non è utilizzato e presenta un mediocre stato di conservazione; è possibile leggere a vista la modalità costruttiva della muratura. Per il corpo A si consentono interventi conservativi e restitutivi. Per il corpo B è ammessa la demolizione con ricostruzione.

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Calessani (Corpo A)



Foto da via Calessani (Corpo A)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 25



Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio con impianto presumibilmente risalente alla prima metà del secolo scorso. Si articola in due parti di diversa altezza entrambe a due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. Il complesso sembra ricalcare la tipologia edilizia rurale a elementi giustapposti. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, con modifiche prospettiche maggiormente consone al contesto del centro storico, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Calessani




Foto interna da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° **26**

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità
pesante entità (mod. prospetti) ..

5.3 Presenza storica catasti


veneziano
austriaco napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (doppie finestre)

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio lungostrada risalente alla prima metà del secolo scorso. E' stato interessato da recenti interventi di ristrutturazione edilizia che ne hanno sensibilmente modificato i caratteri originari, con inserimento di elementi in aggetto incongrui (Corpo A). Il fabbricato si eleva su due piani fuori strada; il tetto è a falde con copertura in coppi di laterizio. Sulla parte retrostante è stato realizzato un ampliamento di scarso interesse architettonico (Corpo B). Per il corpo A si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione; per il corpo B si consentono interventi di demolizione con ricostruzione. Gli interventi vanno finalizzati ad un miglioramento formale del fabbricato attraverso Unità Minima di Intervento.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Calessani



Foto da via Calessani



Foto da via Calessani

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 27

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani



5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio lungostrada risalente alla prima metà del secolo scorso. Il fabbricato si eleva su due piani fuori strada; il tetto è a falde con copertura in coppi di laterizio (Corpo A). Sulla parte retrostante è stato realizzato un ampliamento di scarso interesse architettonico (Corpo B). Per il corpo A si consentono interventi di ristrutturazione edilizia, ammettendo l'ampliamento in sopraelevazione previsto dal grado di protezione: per il corpo B si consentono interventi di demolizione con ricostruzione. Gli interventi vanno finalizzati ad un miglioramento formale del fabbricato attraverso Unità Minima di Intervento.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Calessani (Corpo A)



Foto da via Calessani (Corpi A e B)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 1 (ex A1)
- settore n°
- edificio n° 28

Indirizzo

- via/piazza Via Calessani
- civico
- località Calessani

**1. Stato di utilizzo**

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Manufatto di carattere precario di nessun interesse architettonico. Si consentono interventi di demolizione e ricostruzione, anche su sedime parzialmente diverso dall'attuale.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da interno di via Calessani



Aerofotogrammetria