

COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

P.R.C.

Elaborato

F

2

3

Scala

PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE GENERALE

Scheda Beni Ambientali e Architettonici Lovadina TS – Isolati 7-8-9



Sindaco:
Marco Della Pietra


Segretario Comunale:
Mauro Giavi

Progettisti
Roberto Sartor architetto
arch. Piero Tauro (collaboratore)
geom. Antonella Panciera (collaboratore)

Ufficio di Piano
Il Responsabile del Servizio
geom. Luca Cescato
geom. Silvia Camatta (collaboratore)
arch. Vania Trinca (collaboratore)
arch. Lisa Zanetti (collaboratore)
dott.ssa Pierclaudia Marini (urbanistica)
dott. Luca Santalucia (SIT-patrimonio)

DATA maggio 2021

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....



Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 130 (ex 1b – 2)

Indirizzo

via/piazza	Via Lovarini – Via Papa Luciani
civico
località	Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (bar) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	3
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco e verosimilmente oggetto di modifiche nel XX secolo. Si eleva su due piani fuori terra (Corpo A). L'attuale edificio è il risultato di demolizioni di un fabbricato di maggiori dimensioni. Presenta un tetto a falde asimmetriche con una falda dimensionalmente prevalente rispetto all'altra; si rilevano la cornice di gronda sagomata, il manto di copertura in coppi di laterizio, una distribuzione omogenea delle aperture. Si consentono interventi conservativi e restitutivi. Si rileva un piccolo volume edilizio (Corpo B) forse in origine collegato a quello principale; per questo fabbricato si consentono interventi di demolizione con ricostruzione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini (Corpo A)



Foto da via Papa Luciani (Corpo A)




Foto da via Papa Luciani (Corpo B)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 131 (ex 4 – 21)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità
pesante entità (rifacimento)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio presente nel catasto austriaco, ma oggetto di completo rifacimento in epoca recente. Il fabbricato riprende alcuni stilemi dell'architettura storica (porticato con archi, dimensione ritmo delle finestre, tetto a padiglione con coppi di laterizio) ma non riesce a risultare del tutto convincente a livello di inserimento nel contesto urbano storico. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 132 (ex 3 – 20)



Indirizzo

- | | |
|------------|--------------------------------|
| via/piazza | Via Lovarini – vic. F. Baracca |
| civico | |
| località | Lovadina |

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto (XVIII secolo).....

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici (tinteggiate)
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro (terrazzino)

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco e verosimilmente già presente al XVIII secolo. Il corpo principale di forma rettangolare si eleva su tre piani fuori terra; si rilevano la distribuzione omogenea delle aperture con cornici a rilievo tinteggiati, tetto a padiglione con copertura in coppi di laterizio, cornice di gronda sagomata. Sul retro si rilevano alcune superfetazioni. Addossato al fabbricato principale vi è un corpo di minori dimensioni il cui accesso è sottolineato da un portale ad arco in mattoni a vista; presenta una copertura a falde con coppi di laterizio. Si consentono interventi conservativi e restitutivi.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Lovarini



Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....



Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 133 (ex 5)

Indirizzo

- via/piazza Vic. F. Baracca.....
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio rilevabile al catasto austriaco. Presenta due piani fuori terra e tetto a falde con manto di copertura in coppi di laterizio. Si consentono interventi conservativi per il suo ruolo nel tessuto storico, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, verso il cortile interno.

.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 134 (ex 6)



Indirizzo

- via/piazza Vico F. Baracca
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto (XVIII secolo).....

5.2 Interventi successivi


anno

modesta entità.....
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva su tre piani fuori terra con tetto a falde e manto di copertura in coppi di laterizio. Si rilevano di interesse: la cornice di gronda in laterizio, la rigorosa distribuzione e geometria delle aperture ed il grande camino sulla parete esterna. Alcune superfetazioni e modifiche non incidono pesantemente sul valore dell'edificio, che fa parte di un brano urbano di indubbio interesse storico. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da vicolo F. Baracca



Foto interna da vicolo. F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 135 (ex 7a).....

Indirizzo

- via/piazza Vico F. Baracca
- civico
- località Lovadina



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A	
Corpo B	
Corpo C	
Corpo D	
Corpo E	
Altro	

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco ma presumibilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e manto di copertura in coppi di laterizio. Si rilevano l'omogenea distribuzione e delle aperture ed il grande camino sulla parete esterna. Alcune superfetazioni e modifiche non risultano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio, che fa parte di un brano urbano di indubbio interesse storico. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi, ammettendo l'ampliamento in sopraelevazione previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto interna da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 136 (ex 7b – 23)



Indirizzo

- via/piazza Via Papa Luciani.....
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità (ristrutturazione)
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano



napoleonico




austriaco




all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco ma presumibilmente risalente al XVIII secolo. In realtà si tratta di due corpi tra loro collegati, a due piani fuori terra con tetti a falde che vengono a formare un compluvio in corrispondenza della linea di comunione (Corpo A). L'edificio è stato interessato da interventi recenti che hanno apportato alcune leggere modifiche ai caratteri architettonici dell'edificio, che fa parte di un brano urbano di indubbio interesse storico. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

E' presente un piccolo annesso residenziale del quale si consente la demolizione e ricostruzione (Corpo B).

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da vicolo F. Baracca



Foto da via Papa Luciani




Foto da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 137 (ex 7c).....



Indirizzo

- via/piazza Vico F. Baracca
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità
pesante entità (ampliamento)

5.3 Presenza storica catasti


veneziano
austriaco napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo (lamiera)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Manufatti di carattere precario, con funzione di annessi residenziali, realizzati attorno a preesistenze precedenti. Si consentono interventi di demolizione e ricostruzione, anche con sedime diverso, subordinati a Unità Minima di Intervento

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto




Foto interna da vicolo F. Baracca



Foto interna da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....



Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 138 (ex 1a).....

Indirizzo

via/piazza	Via Lovarini – Via Papa Luciani
civico
località	Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (attività di servizio) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto rinvenibile nel catasto austriaco e verosimilmente oggetto di modifiche nel XX secolo. Si eleva su tre piani; il piano terra è utilizzato come ufficio postale. Presenta forma pressochè quadrata, una distribuzione omogenea delle aperture, cornice di gronda sagomata, tetto a padiglione con copertura in coppi di laterizio. Si consentono interventi conservativi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 139 (ex 8b)



Indirizzo

- via/piazza Vic F. Baracca
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo modesta entità (mod. prospetti)
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio realizzato presumibilmente tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e manto copertura in coppi di laterizio. Gli interventi realizzati successivamente e le modifiche apportate non incidono pesantemente sull'edificio. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione, sul fonte ovest del fabbricato.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto




Foto da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22.....)
- settore n°
- edificio n° 140 (ex 8a).....



Indirizzo

- via/piazza Vico F. Baracca.....
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e manto copertura in coppi di laterizio. Dal punto di vista urbanistico presenta un deciso interesse soprattutto per il grande passaggio porticato coperto che attraversa l'edificio. Si rilevano altri elementi di interesse nel sistema costruttivo e nella proporzione della struttura edilizia. Alcune superfetazioni e modifiche non incidono pesantemente sul valore dell'edificio, che fa parte di un brano urbano di indubbio interesse storico. Sono consentiti interventi conservativi.

10. Grado di protezione

Foto




Foto interna da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 141 (ex 8 – 24)



Indirizzo

- via/piazza Vic F. Baracca
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (veranda)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva parte su due piani e parte su tre piani fuori terra; le coperture sono rispettivamente a falde e a padiglione in coppi di laterizio. Dal punto di vista urbanistico presentano un deciso interesse soprattutto per il grande passaggio porticato coperto che attraversa l'edificio a due piani. Si rilevano altri elementi di interesse: la cornice di gronda sagomata, la rigorosa distribuzione e geometria delle aperture ed il grande camino sulla parete esterna. Alcune superfetazioni e modifiche non incidono pesantemente sul valore dell'edificio, che fa parte di un brano urbano di indubbio interesse storico. Sono consentiti interventi conservativi.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da vicolo F. Baracca



Foto da vicolo F. Baracca


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	7 (ex A22)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	142 (ex 9a – 9b – 10 – 11)..	<input type="checkbox"/>

**Indirizzo**

via/piazza	Via Lovarini	<input type="checkbox"/>
civico	<input type="checkbox"/>
località	Lovadina	<input type="checkbox"/>

1. Stato di utilizzo

utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
non utilizzato	<input type="checkbox"/>
in abbandono	<input type="checkbox"/>
crollato/rudere	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale	<input type="checkbox"/>
isolato su strada secondaria	<input type="checkbox"/>
in cortina.....	<input checked="" type="checkbox"/>
a schiera.....	<input type="checkbox"/>
a corte	<input type="checkbox"/>
villa/palazzo.....	<input type="checkbox"/>
cappella/chiesa.....	<input type="checkbox"/>

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico	<input checked="" type="checkbox"/>
zona rurale	<input type="checkbox"/>
in pianura.....	<input type="checkbox"/>
relazione con corso d'acqua	<input type="checkbox"/>
piazza.....	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....	<input type="checkbox"/>
orto	<input type="checkbox"/>
colmello	<input type="checkbox"/>
giardino.....	<input checked="" type="checkbox"/>
parco	<input type="checkbox"/>
altro.....	<input type="checkbox"/>

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
Presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità (mod. prospetti).
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano



napoleonico




austriaco




all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici (tinteggiate)
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio rinvenibile nel catasto austriaco ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva parte su due piani con tetto a padiglione e manto di copertura in coppi di laterizio (Corpo A). L'edificio è stato interessato da interventi edilizi che ne hanno comunque preservato il ruolo nel contesto urbano di interesse storico. Una parte dell'edificio è tuttora interessato da interventi edilizi di ristrutturazione. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

E' inoltre individuabile un corpo edilizio annesso alla residenza, ad un piano fuori terra, privo di interesse architettonico (Corpo B) Per quest'ultimo sono consentiti interventi di demolizione in accorpamento all'edificio principale, anche su sedime diverso dall'attuale.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da interno vicolo F. Baracca (Corpi A e B)



Foto da via Lavarini

Foto



Foto da via Lavarini




Foto da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 143 (ex 12)

**Indirizzo**

- via/piazza Vico F. Baracca
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno inizi XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità
pesante entità (ristrutturazione)

5.3 Presenza storica catasti


veneziano
austriaco napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio risalente alla fine XIX secolo-inizi XX secolo, ma presumibilmente realizzato su preesistenze precedenti. Si eleva parte su due piani con tetto a falde e manto di copertura in coppi di laterizio. Gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati nella seconda metà del XX secolo non sono risultati del tutto coerenti con i caratteri dell'edilizia storica. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da vicolo F. Baracca




Foto da vicolo F. Baracca

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 144 (ex 13)



Indirizzo

- via/piazza Via F. Baracca
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno inizi XX secolo

modesta entità (ampliamento) ...
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio individuabile nel catasto austriaco, ma verosimilmente oggetto di ampliamento alla fine XIX secolo-inizi XX secolo. Si eleva parte su due piani con tetto a falde e manto di copertura in coppi di laterizio. Gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati nella seconda metà del XX secolo non sono risultati del tutto coerenti con i caratteri dell'edilizia storica. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini



Foto da vicolo F. Baracca




- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 145 (ex 14 – 15)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità (ristrutturazione)


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto




Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche ..
- a padiglione.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole ..
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (attività terziaria) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	5
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio individuabile nel catasto austriaco, su presumibili preesistenze; nella seconda metà del XX secolo è stato oggetto di interventi di ristrutturazione e rifacimento edilizio. Si eleva parte su due piani con tetto a padiglione e manto di copertura in coppi di laterizio (Corpo A). Gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati nella seconda metà del XX secolo non sono risultati del tutto coerenti con i caratteri dell'edilizia storica. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad una migliore integrazione architettonica con il contesto del centro storico.

Sono presenti alcuni volumi edili posti lungo via Lovarini ad un piano fuori terra di scarsa qualità e in contrasto con il contesto urbano. Per questi ultimi sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche su sedime parzialmente diverso, anche con sopraelevazione (max. 2 piani), con utilizzo dell'ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 146 (ex 16)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1690

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno

modesta entità.....
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro (con colonne)

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (tempio) <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	1
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Piccolo sacello religioso risalente all'epoca veneziana, posto all'incrocio tra via Lavarini e via Madonnetta. L'edificio, leggermente rialzato dalla strada, presenta un piccolo colonnato con capitelli posto davanti all'ingresso e sormontato da un timpano. Dietro al colonnato si evidenziano paraste intonacate poste ai lati dell'ingresso: Il tetto è a due falde con manto di copertura in coppi di laterizio. Per la qualità architettonica e per la testimonianza religiosa ed identitaria del manufatto, gli interventi ammissibili sono quelli del restauro.

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini


Vincoli di legge	ex L.1089/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.1497/39.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.61/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.24/85.....	<input type="checkbox"/>
	ex L.R.80/80.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n°	7 (ex A22)	<input type="checkbox"/>
settore n°	<input type="checkbox"/>
edificio n°	147 (ex 15a).....	<input type="checkbox"/>



Indirizzo

via/piazza	Via Lovarini	<input type="checkbox"/>
civico	<input type="checkbox"/>
località	Lovadina	<input type="checkbox"/>

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
-
- non utilizzato
-
- in abbandono
-
- crollato/rudere
-
- altro.....
-

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
-
- isolato su strada secondaria
-
- in cortina.....
-
- a schiera.....
-
- a corte
-
- villa/palazzo.....
-
- cappella/chiesa.....
-

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
-
- zona rurale
-
- in pianura.....
-
- relazione con corso d'acqua
-
- piazza.....
-
- altro.....
-

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
-
- orto
-
- colmello
-
- giardino.....
-
- parco
-
- altro.....
-

5.1 Epoca impianto originario

anno

documentato
presunto 2° metà XX secolo

5.2 Interventi successivi


anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Edificio utilizzato come annesso residenziale realizzato nel secondo dopoguerra. Presenta due piani fuori terra e tetto a due falde con manto di copertura in coppi di laterizio; al piano superiore si accede con una scala esterna. Sono consentiti interventi demolizione e ricostruzione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 148 (ex 17 – 18)



Indirizzo

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno fine XIX secolo

modesta entità.....
pesante entità (riconfigurazione)

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (doppi finestre)

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (aggetto porticato))

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro (marcadavanzali)

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio rilevabile nel catasto austriaco, ma oggetto di riconfigurazione edilizia verosimilmente tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo (Corpo A). L'edificio si dispone su due piani fuori terra e tetto a padiglione. Si rilevano alcuni elementi di interesse architettonico e formale: cornice di gronda sagomata, marcapiano e marcadavanzali in intonaco a rilievo, cornici a bugnato sulle finestre. Davanti l'ingresso è stato posto successivamente un porticato. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi.

Nell'area di pertinenza è presente un annesso residenziale di nessun rilievo architettonico (Corpo B); per quest'ultimo si consentono interventi di demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso nel rispetto del fabbricato principale.

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Lovarini (Corpi A e B)




Foto da via Lovarini (Corpo A)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 7 (ex A22)
- settore n°
- edificio n° 149 (ex 19)

**Indirizzo**

- via/piazza Via Lovarini
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno fine XIX secolo

modesta entità (ampliamento) ...
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro (soprafinestre)

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (occhiello)

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro (un battente chiuse)

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	3
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio rilevabile nel catasto austriaco ed oggetto di ampliamento alla fine del XIX secolo-inizi del XX secolo. L'edificio si dispone secondo una tipologia a "C" con il lato maggiore fronte strada. Si eleva su due piani fuori terra con il fronte strada che presenta una maggiore altezza rispetto ai due corpi laterali. Il tetto del primo è a padiglione, i corpi laterali a falde, tutti con manto di copertura in coppi di laterizio. La parte est dell'edificio denota una diversa distribuzione delle aperture e l'assenza di apparato decorativo, presente invece nel corpo originario: cornici in rilievo soprafinestre, cornice di gronda sagomata, decorazione dipinta con motivo rettangolare. Altro elemento che sottolinea l'impianto originario, sono le due finestre ad occhiello ai lati di uno delle aperture di ingresso. Sono consentiti interventi conservativi.

Foto



Foto da via Lovarini




Foto da via Lovarini

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 8 (ex A23)
- settore n°
- edificio n° 150 (ex 1 – 4 - 5).....



Indirizzo

- via/piazza Via Irti – Via 1° Maggio
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità (ampliamento) ...
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano




napoleonico



austriaco




all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro (portone con arco)

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	4
Corpo B	6
Corpo C	6
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio in cortina rilevabile nel catasto austriaco, suddiviso in due corpi staccati, ma presumibilmente presente al XVIII secolo (Corpo A). Tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo un ampliamento ha portato alla saldatura tra le due parti. La cortina edilizia si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e copertura in coppi di laterizio; la distribuzione delle aperture fronte strada è omogeneamente ripartita. In una unità edilizia un passaggio coperto ad arco consente l'accesso al retrostante scoperto. Si consentono interventi conservativi della facciata fronte strada, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione sul retro. Nell'area scoperta sono presenti degli annessi residenziali (Corpi B e C) per i quali si prevede la demolizione e ricostruzione entro la sagoma limite.

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Irti – via 1° Maggio (Corpo A)



Foto da via 1° Maggio (Corpo A)

Foto



Foto da via Irti – via 1° Maggio (Corpo A)



Foto giardino interno da via Irti (Corpi B e C)




Foto da via 1° Maggio (Corpo A)

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 8 (ex A23)
- settore n°
- edificio n° 151 (ex 2)



Indirizzo

- via/piazza Via Irti
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità (ampliamento) ...
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano



napoleonico



austriaco




all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio in cortina rilevabile nel catasto austriaco, ma presumibilmente presente al XVIII secolo. Tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo un ampliamento ha portato all'attuale configurazione. La cortina edilizia si eleva su due piani fuori terra con tetto a falde e copertura in coppi di laterizio; la distribuzione delle aperture fronte strada è omogeneamente ripartita. Si consentono interventi conservativi della facciata fronte strada, ammettendo l'ampliamento previsto dal grado di protezione sul retro.

.....

.....

.....

.....

Foto




Foto da via Irti

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 8 (ex A23)
- settore n°
- edificio n° 152 (ex 6 – 8).....



Indirizzo
via/piazza
civico
località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi,
- legno.....
- mista,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento,
- struttura metallica,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo,
- ferro,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata,
- travi,
- latero cemento,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche,
- a padiglione,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi,
- tegole,
- legno,
- metallo,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edificio religioso, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio	<input type="checkbox"/>
Corpo A	6
Corpo B, <input type="checkbox"/>	6
Corpo C, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corpo D, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corpo E, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro, <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note: Annessi residenziali di carattere precario. Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione entro la sagoma limite subordinati a Unità Minima di Intervento.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Irti (Corpo A)



Aerofotogrammetria (Corpi A e B)

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....
 ex L.1497/39.....
 ex L.R.61/85.....
 ex L.R.24/85.....
 ex L.R.80/80.....


Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A23)

settore n°

edificio n° 153 (ex 3-3a-9)



Indirizzo

via/piazza Via Irti
 civico

località Lovadina

1. Stato di utilizzo

utilizzato
 non utilizzato
 in abbandono
 crollato/rudere
 altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale
 isolato su strada secondaria
 in cortina.....
 a schiera.....
 a corte
 villa/palazzo.....
 cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico
 zona rurale
 in pianura.....
 relazione con corso d'acqua
 piazza.....
 altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....
 orto
 colmello
 giardino.....
 parco
 altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2° metà XX secolo documentato presunto

5.2 Interventi successivi

anno modesta entità pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino (terrazza con loggia)
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro (finestre ovali)

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio realizzato nella seconda metà del XX secolo. Il fabbricato a due piani fuori terra riprende alcune dei caratteri della architettura storica: portico con archi, camino veneto, tetto a falde. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia anche con l'ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Irti




Foto da via dei Corazzieri

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 9 (ex A24)
- settore n°
- edificio n° 154 (ex 1 – 7).....



Indirizzo
via/piazza Via Irti
civicolocalità Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1° metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità
pesante entità (rifacimento)

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (terrazza con portico)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica ..
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo ..
- ferro.....
- altro ..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	5
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio presumibilmente realizzato nella prima metà del XX secolo e successivamente oggetto di completa riconfigurazione. Presenta due piani fuori terra e tetto a falde asimmetriche con manto di copertura in coppi di laterizio. Si consentono interventi di ristrutturazione edilizia anche con ampliamento previsto dal grado di protezione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto




Foto da via Irti




Aerofotogrammetria

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 9 (ex A24)
- settore n°
- edificio n° 155 (ex 2)



Indirizzo
via/piazza Via Irti
civicolocalità Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro (portone ad arco)

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

- | | Originaria | Attuale |
|-------------------------------|---|---|
| Residenza | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso alla residenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annesso rustico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva agricola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività produttiva artigian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio religioso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro (attività commerciale) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Attuale

- | | Intero edificio | 4 |
|---------|-----------------|-------|
| Corpo A | | |
| Corpo B | | |
| Corpo C | | |
| Corpo D | | |
| Corpo E | | |
| Altro | | |

Intero edificio

4

Note: Impianto edilizio facente parte di una cortina edilizia rinvenibile nel catasto austriaco, ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva su due piani fuori terra con tetto a padiglione e manto di copertura in coppi di laterizio. Si rilevano di un certo interesse la cornice di gronda sagomata e la rigorosa distribuzione e geometria delle aperture. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Grado di protezione

Foto



Foto da via Irti




Foto da via Irti

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 9 (ex A24)
- settore n°
- edificio n° 156 (ex 3 – 8).....



Indirizzo

- via/piazza Via Irti
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità..... pesante entità (ampliamento).....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio facente parte di una cortina edilizia rinvenibile nel catasto austriaco, ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva su due piani fuori terra, tetto a falde e manto di copertura in coppi di laterizio, cornice di gronda sagomata. e omogenea distribuzione e geometria delle aperture. In epoca recente è stato realizzato un ampliamento ad un piano, sul lato nord non coerente con i caratteri architettonici dell'impianto storico. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi, ammettendo la sopraelevazione della parte ampliata alla linea di colmo del contermine edificio ad est fronte strada.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Irti




Foto da interno via Irti

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 9 (ex A24)
- settore n°
- edificio n° 157 (ex 4)



Indirizzo

- via/piazza Via Irti
- civico
- località Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Impianto edilizio facente parte di una cortina edilizia rinvenibile nel catasto austriaco, ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva su due piani fuori terra, tetto a padiglione e manto di copertura in coppi di laterizio. Si rilevano la cornice di gronda sagomata, il cammino esterno e la rigorosa distribuzione e geometria delle aperture. I recenti interventi edilizi hanno mantenuto gran parte dei caratteri architettonici dell'impianto storico. Sono consentiti interventi conservativi e restitutivi.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Irti




Foto da interno via Irti

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

- Riferimento**
- isolato n° 9 (ex A24)
 - settore n°
 - edificio n° 158 (ex 5)

- Indirizzo**
- | | |
|------------|----------------|
| via/piazza | Via Irti |
| civico | |
| località | Lovadina |



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato presunto XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro (tettoia)

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno
- mista

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo
- ferro
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

Intero edificio	4
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

10. Grado di protezione

Note: Impianto edilizio facente parte di una cortina edilizia rinvenibile nel catasto austriaco, ma verosimilmente risalente al XVIII secolo. Si eleva su due piani fuori terra e tetto a padiglione con manto di copertura in coppi di laterizio. I recenti interventi edilizi hanno mantenuto solo parte dei caratteri architettonici dell'impianto storico (cornice di gronda). Sul retro dell'edificio l'ampliamento non risulta del tutto coerente con l'edificio storico; analogamente sulla facciata principale un terrazzo in aggetto risulta scarsamente inserito nel prospetto. Sono consentiti interventi conservativi e di miglioramento formale.....

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Irti




Foto da interno via Irti

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 9 (ex A24)
- settore n°
- edificio n° 159 (ex 6 – 9)



Indirizzo
via/piazza Via Irti
civicolocalità Lovadina

1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 2à metà XX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno modesta entità.....
pesante entità

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1690



Catastro austriaco 1841/42



Catastro 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari
- quadrate
- polifere/polibate
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con sopraluce
- con cornici
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane
- avvolgibili
- veneziana
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao
- timpano
- terrazzino
- altro

Finitura

- mattoni a vista
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio
- intonaco sagomato
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra
- in rame
- in lamiera
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio
- calcestruzzo
- lamiera
- legno
- altro

Note.....

.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi,
- legno.....
- mista,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento,
- struttura metallica,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo,
- ferro,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata,
- travi,
- latero cemento,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche,
- a padiglione,
- altro,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi,
- tegole,
- legno,
- metallo,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Attuale

10. Grado di protezione

Intero edificio	6
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Strutture con carattere di precarietà realizzate a servizio della residenza e per attività agricole. Sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione.

.....
.....
.....
.....
.....

Foto




Foto da interno via Irti