

COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

P.R.C.

Elaborato

F

1

4

Scala

PIANO DEGLI INTERVENTI

VARIANTE GENERALE

Scheda Beni Ambientali e Architettonici

Spresiano TS – Isolato 8



Sindaco:
Marco Della Pietra

Segretario Comunale:
Mauro Giavi

Progettisti
Roberto Sartor architetto
arch. Piero Tauro (collaboratore)
geom. Antonella Panciera (collaboratore)

Ufficio di Piano
Il Responsabile del Servizio
geom. Luca Cescato
geom. Silvia Camatta (collaboratore)
arch. Vania Trinca (collaboratore)
arch. Lisa Zanetti (collaboratore)
dott.ssa Pierclaudia Marini (urbanistica)
dott. Luca Santalucia (SIT-patrimonio)

DATA maggio 2021

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 2)


edificio n° 100 (ex 1 -3 - 4)

Indirizzo

via/piazza Via Dante Alighieri

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1934

documentato

presunto fine XIX secolo.....

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopra luce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note: Sono presenti superfetazioni sul retro dell'edificio. Pensilina antistante il fabbricato di scarsa qualità formale.

Foto



Foto da via Dante Alighieri



Foto da via Dante Alighieri

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 2)


edificio n° 101 (ex 2)

Indirizzo

via/piazza Via Dante Alighieri

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno fine XIX secolo

documentato

presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catastri

veneziano



napoleonico




austriaco




all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro (pensilina).....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Dante Alighieri

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 3)


edificio n° 102 (ex 1 – 3).....

Indirizzo

via/piazza Via Dante Alighieri

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopra luce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note: Si rilevano superfetazioni sulla parte retrostante l'edificio.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Dante Alighieri (Corpo A)



Foto da via Dante Alighieri (Corpi A e B)




Foto su retro (Corpo B)

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione
Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 3)


edificio n° 103 (ex 2)

Indirizzo

via/piazza Via Dante Alighieri

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° meta XX secolo


modesta entità.....
pesante entità (rifacimento).....

5.3 Presenza storica catastri


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note

.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Alighieri

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 4)


edificio n° 104 (ex 1)

Indirizzo

via/piazza Via Dante Alighieri

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno fine XIX secolo documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo modesta entità.....
pesante entità.....

5.3 Presenza storica catastri


veneziano napoleonico
austriaco all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Dante Alighieri



Foto da via Dante Alighieri

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 8 (ex A9)
- settore n° (ex 4)
- edificio n° 105 (ex 2)

Indirizzo

- via/piazza Via Alighieri – Via Verdi...
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro (a nastro).....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro (terrazze a sbalzo).....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro (cemento faccia a vista).....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Alighieri



Foto da via Verdi

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare

Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 5)


edificio n° 106 (ex 3 -5)

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità
pesante entità


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiata).....
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura.....
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio.....
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture (fascia sottogronda).....
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione.....
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo
- lamiera.....
- legno.....
- altro

Note

.....
.....
.....

Foto



Foto da via Verdi



Foto da via Verdi

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 8 (ex A9)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 107 (ex 2 - 4).....

Indirizzo

- via/piazza Via Giuseppe Verdi
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all' impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture (fascia sottogronda).....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi



Foto da via Verdi



Foto retro

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione


Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° 8 (ex A9)
- settore n° (ex 5)
- edificio n° 108 (ex 1)

Indirizzo

- via/piazza Via Giuseppe Verdi
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi



Foto da via Verdi



Foto da giardino

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 6)


edificio n° 109 (ex 3 - 5).....

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2^é metà XX secolo


modesta entità.....
pesante entità (modif. facciata)..

5.3 Presenza storica catastri

veneziano	<input type="checkbox"/>	napoleonico	<input type="checkbox"/>
austriaco	<input checked="" type="checkbox"/>	all'impianto	<input type="checkbox"/>



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopra luce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro (serrande metalliche).....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro (rivestimento lapideo).....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture (fascia sottogronda).....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi



Foto retro



Foto retro

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 6)


edificio n° 110 (ex 2 – 10)

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo


modesta entità.....
pesante entità (nuovo volume)...

5.3 Presenza storica catasti


veneziano napoleonico
austriaco all' impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraaluce.....
- con cornici.....
- altro (portone garage).....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note:

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi (Corpo A)



Foto da via Verdi (Corpo A)



Foto retro (Corpo B)

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 6)


edificio n° 111 (ex 1 - 4 - 9)

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all' impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura.....
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio.....
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera.....
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana.....
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.....
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione.....
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo
- lamiera.....
- legno.....
- altro

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi



Foto da via Verdi

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 3)


edificio n° 112 (ex 4)

Indirizzo

via/piazza Via Dante Alighieri

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note

.....
.....
.....
.....

Foto



Aerofotogrammetria



Foto da laterale di via Alighieri

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 7)


edificio n° 113 (ex 2)

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro (pensilina).....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 7)


edificio n° 114 (ex 1 – 3).....

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi (Corpi A e B)



Foto retro (Corpo A)

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° **8** (ex A9)
- settore n° (ex 8)
- edificio n° **115** (ex 1 – 2).....

Indirizzo

- via/piazza Via Giuseppe Verdi
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi




Foto da corte interna

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione
 Spresiano TS

Riferimento

isolato n° **8** (ex A9)

settore n° (ex 8)

edificio n° **116** (ex 3)

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco

all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate
- polifere/polibate.....
- con cornici
- altro.....

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura.....
- saldata
- maglia
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio.....
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera.....
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana.....
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione.....
- tettoia
- nuovo edificio
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo
- lamiera.....
- legno.....
- altro

Note

.....
.....
.....

Foto



Foto da via Verdi



Foto da via Verdi



Foto da corte interna

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° **8** (ex A9)

settore n° (ex 8)


edificio n° **117** (ex 4)

Indirizzo

via/piazza Via Giuseppe Verdi

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all' impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione
 Spresiano TS

Riferimento

isolato n° **8** (ex A9)

settore n° (ex 8)

edificio n° **118** (ex 5)

Indirizzo

via/piazza Via Verdi – Via Menegazzo

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi
- aggettante
- altro (passante)

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate
- polifere/polibate.....
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura.....
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio.....
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.....
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione.....
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo
- lamiera
- legno.....
- altro

Note

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Verdi



Foto da via Menegazzo



Foto da corte interna

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° **8** (ex A9)

settore n° (ex 8)

edificio n° **119** (ex 6)

Indirizzo

via/piazza Via S. Menegazzo

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Menegazzo



Foto da corte interna

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° **8** (ex A9)
- settore n° (ex 8)
- edificio n° **120** (ex 7)

Indirizzo

- via/piazza Via S. Menegazzo
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da corte interna

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° **8** (ex A9)

settore n° (ex 8)

edificio n° **121** (ex 8)

Indirizzo

via/piazza Via S. Menegazzo

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all' impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da corte interna

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° **8** (ex A9)
- settore n° (ex 8)
- edificio n° **122** (ex 9)

Indirizzo

- via/piazza **Via S.Menegazzo**
- civico
- località **Spresiano**.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all' impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da corte interna

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° **8** (ex A9)
- settore n° (ex 8)
- edificio n° **123** (ex 10)

Indirizzo

- via/piazza Via S.Menegazzo
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi


anno 2° metà XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopraluce.....
- con cornici.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da corte interna

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° **8** (ex A9)
- settore n° (ex 9)
- edificio n° **124** (ex 1 – 2 – 3)

Indirizzo

- via/piazza Via S. Menegazzo
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto veneziano

5.2 Interventi successivi

anno fine XX secolo

modesta entità

pesante entità

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate
- polifere/polibate.....
- con cornici (tinteggiate).....
- altro.....

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura.....
- saldata
- maglia
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio.....
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.....
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione.....
- tettoia
- nuovo edificio
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo
- lamiera.....
- legno.....
- altro

Note. Sono presenti ai lati del corpo principale due superfetazioni una ad un piano e una seconda a due piani fuori terra

.....
.....
.....

Foto



Foto da via Menegazzo (Corpo A)



Foto da via Menegazzo (Corpo B)

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° **8** (ex A9)

settore n° (ex 9)

edificio n° **125** (ex 4 – 5).....

Indirizzo

via/piazza Via S. Menegazzo

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d’acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato

presunto fine XVIII secolo

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....

pesante entità.....

5.3 Presenza storica catasti

veneziano


napoleonico

austriaco


all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi
- aggettante
- altro

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate
- polifere/polibate.....
- con cornici
- altro

Porte

- ad un battente
- a due battenti
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro

Sistema oscurante

- oscuri
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente
- altro

Inferriate

- sporgenti
- filo interno
- con chiodatura.....
- saldata
- maglia
- altro

Davanzali

- pietra/marmo
- laterizio.....
- in cemento
- intonaco

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco
- pietre
- mattoni
- altro

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti
- con solaio aggettante
- con aggetto in pietra

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro

Copertura

- coppi
- tegole
- in lamiera
- in rame

Camino

- su muro esterno
- valesana
- altro

Decorazioni

- sculture
- pitture
- architettoniche
- altro

Marcapiano

- in pietra
- intonaco
- laterizio
- con colore

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita
- incisa
- altro

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza
- annesso rustico
- garage
- ampliamento funzione princ.
- altro

Tipologia

- ampliamento
- sopraelevazione.....
- tettoia
- nuovo edificio
- altro

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo
- lamiera.....
- legno.....
- altro

Note

.....
.....
.....
.....

Foto



Foto da via Menegazzo

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° **8** (ex A9)

settore n° (ex 9)

edificio n° **126** (ex 6 - 7 - 8 - 9 - 12) ..

Indirizzo

via/piazza Via S. Menegazzo

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note: Sono presenti alcune strutture precarie con carattere di superfetazione (corpo B).....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da via Menegazzo



Foto retro da via Menegazzo

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

- isolato n° **8** (ex A9)
- settore n° (ex 9)
- edificio n° **127** (ex 13 – 10 – 11).....

Indirizzo

- via/piazza Via S. Menegazzo
- civico
- località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d’acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità.....
pesante entità.....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note: Sono presenti alcune strutture precarie con carattere di superfetazione (corpo B).....
.....
.....
.....
.....

Foto



Foto interna da via Menegazzo

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

Vincoli di legge

ex L.1089/39.....

ex L.1497/39.....

ex L.R.61/85.....

ex L.R.24/85.....

ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 1)

edificio n° 128 (ex 2 - 3).....

Indirizzo

via/piazza Via S.Menegazzo

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

utilizzato

non utilizzato

in abbandono

crollato/rudere

altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

isolato su strada principale

isolato su strada secondaria

in cortina.....

a schiera.....

a corte

villa/palazzo.....

capella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

centro storico

zona rurale

in pianura.....

relazione con corso d'acqua

piazza.....

altro.....

4. Scoperto di pertinenza

aia/scoperto agricolo.....

orto

colmello.....

giardino.....

parco

altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno

modesta entità.....
pesante entità (ricostruzione).....


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco


napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro.....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con sopra luce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante.....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche.....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco.....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfettazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

.....

Foto



Foto da via Menegazzo



Foto da via Menegazzo

Scheda Beni Ambientali e Architettonici - Consistenza Patrimonio Immobiliare
Anno 2019

- Vincoli di legge**
- ex L.1089/39.....
 - ex L.1497/39.....
 - ex L.R.61/85.....
 - ex L.R.24/85.....
 - ex L.R.80/80.....

Localizzazione

Spresiano TS

Riferimento

isolato n° 8 (ex A9)

settore n° (ex 1)

edificio n° 129 (ex 1)

Indirizzo

via/piazza Via S. Menegazzo

civico

località Spresiano.....



1. Stato di utilizzo

- utilizzato
- non utilizzato
- in abbandono
- crollato/rudere
- altro.....

2. Tipologia (modalità di insediamento)

- isolato su strada principale
- isolato su strada secondaria
- in cortina.....
- a schiera.....
- a corte
- villa/palazzo.....
- cappella/chiesa.....

3. Adiacenze – contesto ambientale

- centro storico
- zona rurale
- in pianura.....
- relazione con corso d'acqua
- piazza.....
- altro.....

4. Scoperto di pertinenza

- aia/scoperto agricolo.....
- orto
- colmello.....
- giardino.....
- parco
- altro.....

5.1 Epoca impianto originario

anno 1841

documentato
presunto

5.2 Interventi successivi

anno XX secolo

modesta entità.....
pesante entità (ricostr. di parte) .


5.3 Presenza storica catasti

veneziano
austriaco

napoleonico
all'impianto



Mappe veneziane 1712



Catasto austriaco 1841/42



Catasto 1934



CTR 2012

6.1 Elementi caratterizzanti esterni

Portico

- inglobato.....
- con archi.....
- aggettante.....
- altro.....

Finestre

- rettangolari.....
- quadrate.....
- polifere/polibate.....
- con cornici.....
- altro (ad occhiello).....

Porte

- ad un battente.....
- a due battenti.....
- con soprauce.....
- con cornici.....
- altro.....

Sistema oscurante

- oscuri.....
- persiane.....
- avvolgibili.....
- veneziana.....
- assente.....
- altro.....

Inferriate

- sporgenti.....
- filo interno.....
- con chiodatura.....
- saldata.....
- maglia.....
- altro.....

Davanzali

- pietra/marmo.....
- laterizio.....
- in cemento.....
- intonaco.....

Aggetti

- pronao.....
- timpano.....
- terrazzino.....
- altro.....

Finitura

- mattoni a vista.....
- intonaco.....
- pietre.....
- mattoni.....
- altro.....

Cornici

- laterizio.....
- intonaco sagomato.....
- con travi aggettanti.....
- con solaio aggettante (corpo B).....
- con aggetto in pietra.....

Grondaie

- cornice in pietra.....
- in rame.....
- in lamiera.....
- altro.....

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- in lamiera.....
- in rame.....

Camino

- su muro esterno.....
- valesana.....
- altro.....

Decorazioni

- sculture.....
- pitture.....
- architettoniche (corpo A).....
- altro.....

Marcapiano

- in pietra.....
- intonaco (corpo A).....
- laterizio.....
- con colore.....

Meridiana

- dipinta.....
- scolpita.....
- incisa.....
- altro.....

6.2 Superfetazioni

Destinazione d'uso

- annesso residenza.....
- annesso rustico.....
- garage.....
- ampliamento funzione princ.....
- altro.....

Tipologia

- ampliamento.....
- sopraelevazione.....
- tettoia.....
- nuovo edificio.....
- altro.....

Materiali

- laterizio.....
- calcestruzzo.....
- lamiera.....
- legno.....
- altro.....

Note.....

.....

.....

7. Caratteristiche costruttive

Strutture verticali

- pietra.....
- mattoni.....
- sassi
- legno.....
- mista (corpo B).....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Solai

- legno con assito.....
- collaborante.....
- latero cemento (corpo B)
- struttura metallica
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Scale

- legno.....
- pietra.....
- calcestruzzo (corpo B).....
- ferro.....
- altro

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sottotetto

- strutt. lignea.....
- capriata
- travi
- latero cemento (corpo B).....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tetto

- a due falde.....
- a falde asimmetriche
- a padiglione.....
- altro (piano)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Copertura

- coppi.....
- tegole.....
- legno.....
- metallo.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Legenda stato di conservazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- 1. ottimo 2. buono 3. sufficiente
- 4. precario 5. pericolante

8. Destinazione d'uso

	Originaria	Attuale
Residenza <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Annesso alla residenza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Annesso rustico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva agricola <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività produttiva artigian. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Edificio religioso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro (farmacia) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

10. Grado di protezione

Intero edificio
Corpo A	3-4
Corpo B	5
Corpo C
Corpo D
Corpo E
Altro

Note: Edificio presente al catasto austriaco probabilmente oggetto di ricomposizione formale tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo. Presenta due piani fuori terra con sottotetto; la copertura è a padiglione con manto in coppi di laterizio. Una parte dell'edificio verso nord (corpo B) è stato oggetto di un pesante intervento di ristrutturazione nella seconda metà del secolo scorso, con completa alterazione dell'impianto originario. Il corpo A presenta un buon apparato decorativo: cornici sulla forometria, marcapiano a rilievo, terrazzino, cornice di gronda. Sono consentiti interventi conservativi nel corpo A (grado 3 sulla parte prospiciente il giardino e 4 sulla parte retrostante) e la ristrutturazione globale nel corpo B finalizzata ad una ricomposizione formale coerente con le caratteristiche originarie (vedi corpo A).

.....

.....

.....

.....

.....

Foto



Foto fronte via Menegazzo (Corpo A)



Foto dal giardino (Corpo A)